

BULLETIN N° 2018-02

TO:	New Brunswick Fire Chiefs	DEST. :	Chefs des services d'incendie du N-B
FROM:	Michael Lewis / Michael Mallery	EXP. :	Michael Lewis / Michael Mallery
COPIES :	NB Association of Fire Chiefs (NBAFC), New Brunswick Fire Prevention Officers, WETT-NB	COPIES:	Association des chefs de pompiers du N-B (ACPNB), Agents de prévention des incendies au N-B, WETT-N-B
DATE:	December 19, 2018	DATE:	Le 19 décembre 2018
RE:	Pellet Stove Venting	RE:	Conduits d'évacuation de poêle à granules

The Office of the Fire Marshal has been advised that the installation and venting of some pellet stove models may not be respecting the manufacturer's recommendations.

With the installation of any fuel fired device, the manufacturer's recommendations for venting must be respected. For many pellet stoves, the use of listed pellet vents in conformance to ULC documentation, is satisfactory; however, some pellet stove models may require a more robust venting system, such as a wood stove chimney with larger diameter piping.

Home owners must respect the installation guidelines for the appliance and if they are not sure of the proper installation they should be encouraged to inquire to a WETT certified professional.

<https://www.wettinc.ca/>



Michael Lewis
Acting Fire Marshal
Prévôt des incendie par Intérim

Le bureau du prévôt des incendies a été informé que l'installation et utilisation des conduits d'évacuation de quelques modèles de poêle à granules n'étaient pas en conformité avec les spécifications du fabricant.

Comme avec l'installation de tous les appareils de chauffage autonomes à combustion, les spécifications du fabricant doivent être respectées. Pour plusieurs appareils, l'utilisation des conduits d'évacuation conçue pour poêle à granules répondent aux exigences du ULC, mais d'autres modèles de poêle à granules exigent un système de conduit d'évacuation plus rigides, comme une cheminée avec des tuyaux de diamètre supérieur.

Les propriétaires doivent assurer que les lignes directrices de l'appareil sont respectées pendant l'installation. En cas de doute, Il faudrait les encourager à contactez des professionnels accrédités par le WETT.

<https://www.wettinc.ca/>



Michael Mallery
Chief Fire Prevention Officer
Chef de la prévention des incendies

